

Zestaw paska rozrzędu CT 1139 K2/WP2/WP6 zastępuje CT 1139 K1/WP1/WP4 dla różnych silników VW/Audi 1.6/2.0 TDI Common Rail

Problem:

W pojazdach do roku produkcji 11/2010 fabryczna rolka prowadząca jest szersza (51 mm) niż dostarczana w zestawie CT 1139 K2. Taka rolka odpowiada numerowi V55735 w zastępowanych zestawach CT 1139K1 / WP1 / WP4.

Przyczyna:

Węższe rolki V56376 (29 mm) – są obecnie dostarczane w standardzie dla modeli od 12/2010 r - przez firmę INA (podobny wygląd).

Rozwiązanie:

W przyszłości do wszystkich modeli będzie dostarczana nowa wersja, którą będzie można stosować bez ograniczeń.

V55735



V56376

