

### ContiTech

## El kit de correa de distribución CT 1139 K2/WP2/WP6 sustituye al CT 1139 K1/WP1/WP4 para distintos motores VW/Audi 1.6/2.0 TDI common rail

### Problema:

Los vehículos fabricados hasta el 11/2010 llevan montado de fábrica un rodillo guía más ancho (51 mm) que el que se incluye en el kit CT 1139 K2. Este rodillo corresponde a la referencia V55735 de los kits sustituidos CT 1139K1/WP1/WP4.

### Causa:

Actualmente solo se utiliza el diseño más estrecho V56376 de 29 mm (de serie a partir del 12/2010) del fabricante INA (de aspecto constructivo similar).

### Solución:

A partir de ahora el nuevo diseño se utilizará en todos los años de fabricación del modelo y puede usarse sin limitaciones.

V55735



V56376

