


Monteringstips för WPS3025 kylvätskepump för BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i fr.o.m. tillverkningsår 2007

Problem:

Den demonterade elektriska kylvätskepumpen kan ha förmonterade dämpare på de tre skruvfästena (bild 1). Den nya kylvätskepumpen WPS3025 saknar dessa. De gamla fästskruvarna får inte återanvändas.



Orsak:

Fordonstillverkaren har ändrat kylvätskepumpen till detta nya utförande utan dämpare (bild 2).

Bild 2



Lösning:

De demonterade aluminiumskruvarna (M8x36) får inte återanvändas, utan måste bytas ut mot kortare stålskruvar (M8x26).

Använd monteringsseten MS50 (bild 3), som kan beställas separat.

Bild 3



Bild 1