

0019 Technische Service-Information

Thema: Integrierte Wellendichtringe mit Sensortechnologie

Betrifft: 81-90016-00 / 81-90017-00 /
81-90018-00 / 81-90021-00

Fabrikat: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

Typ: diverse

Motorcode: diverse

Einbauhinweis für integrierte Wellendichtringe mit Sensortechnologie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für einen fachgerechten Einbau von integrierten Wellendichtringen mit Sensortechnologie benötigen Sie zwingend ein für das Ersatzteil passendes Spezialwerkzeug.

In diversen OE-Reparaturleitfäden existieren umfangreiche Demontage- und Montageanleitungen zu dieser Thematik.

Ohne diese Hilfsmittel ist ein Austausch nicht zu empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr VICTOR REINZ Service-Team




Abbildung 1_Integrierter Wellendichtring




Abbildung 2_Integrierter Wellendichtring

VICTOR REINZ – der beste Weg eine gute Dichtung zu bekommen.